

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลนางัว
เทศบาลตำบลนางัว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลจากการสำรวจและร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา												
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้าและอาคารที่ ทำการ			/					/	/	/		/	/
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม				/									
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร													
ผิวดินที่พังทลาย							/						
การเลี้ยงปศุสัตว์	/					/							
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช							/						
น้ำชะล้างขยะ													/
ตลาด						/			/				

(/) พบน้ำเสีย

() ไม่พบน้ำเสีย

1. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ พบบริเวณ หมู่ที่ 3,8,9,10,12,13

เนื่องจากร้านค้าและอาคารที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน เช่นการซักผ้า อาบน้ำ ล้างถ้วยชาม และ เศษอาหารจากห้องครัว ซึ่งน้ำทิ้ง

2. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พบบริเวณ หมู่ที่ 4

เนื่องจากการปล่อยน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตลงสู่ถนนสาธารณะ ทำให้เกิดน้ำขัง น้ำเน่าเสีย

3. ผิวดินที่พังทลาย พบบริเวณ หมู่ที่ 7

เนื่องจากพื้นที่หมู่ที่ 7 เป็นพื้นที่เขาและบางส่วนมีการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชสวนมีการใช้ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืชจำนวนมากพบนตกหนักจึงทำให้เกิดผิวดินพังทลายลงมาทำให้เกิดเป็นดินตะกอน รวมทั้งสารมลพิษต่างๆ ไหลลงไปในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำที่นำไปใช้สอย อีกทั้งน้ำในแม่น้ำลำคลองเกิดการตื้นเขินเนื่องจากการสะสมของตะกอนดินจำนวนมากในแต่ละปี

4. การเลี้ยงปศุสัตว์ พบบริเวณ หมู่ที่ 1,6

เนื่องจากฟาร์มไก่เป็นฟาร์มปิดพื้นที่ฟาร์มไม่อยู่ใกล้ลำห้วย คลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติจึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียปนเปื้อนแต่ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อมีฝนตกทุกครั้ง

5. น้ำชะล้างขยะพบบริเวณ หมู่ที่ 13

เนื่องจากในบริเวณพื้นที่เป็นบ่อขยะจึงทำให้มีขยะ ถ้ำถ่าน ตะกอนทราย รวมทั้งสารมลพิษต่างๆ อีกทั้งยังมีการลักลอบทิ้งขยะ และการแอบจุดเผาทำลายในพื้นที่ ทำให้เกิดการลุกลามไปยังพื้นที่ที่มีป่าโดยรอบ และทำให้เกิดการลุกลามไปในพื้นที่วงกว้าง ไหลลงไปในแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพของน้ำที่นำไปใช้สอย อีกทั้งจะทำให้อ่างเก็บน้ำหรือแม่น้ำตื้นเขินเนื่องจากการสะสมของถ้ำถ่านและตะกอนต่างๆ