



**รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบแหล่งกำเนิด ระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ และแหล่งน้ำเสียจากครัวเรือนในพื้นที่ตำบลตะเบาะ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ำเสียจากครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลตะเบาะ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียของสถานประกอบการและแหล่งน้ำเสียจากครัวเรือน ป้องกันการเกิดปัญหามลพิษในชุมชน หมู่บ้าน ในวันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้ว นั้น

คณะทำงานเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่งน้ำเสียของสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ำเสียจากครัวเรือน ดังนี้

**1.พื้นที่ที่ตั้งของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย**

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	พื้นที่แหล่งข้อมูล แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในชุมชน										
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7	หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 9	หมู่ที่ 10	หมู่ที่ 11
น้ำเสียจากครัวเรือน (หลัง)	259	212	248	335	294	261	276	269	316	152	141
ร้านค้า ร้านอาหาร (แห่ง)	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
สถานที่ราชการ (แห่ง)	1	-	1	2	1	-	1	1	2	-	-
พื้นที่การเกษตร (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์ (แห่ง)	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
สารเคมีกำจัดวัชพืช (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การพังทลายของหน้าดิน (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งน้ำขาดการดูแลเสื่อมโทรม(แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.พื้นที่ที่พบปัญหาน้ำเสียรอบปีที่ผ่านมา**

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย	พื้นที่แหล่งข้อมูล แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในชุมชน										
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7	หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 9	หมู่ที่ 10	หมู่ที่ 11
น้ำเสียจากครัวเรือน (หลัง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้านค้า ร้านอาหาร (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถานที่ราชการ (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พื้นที่การเกษตร (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์ (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สารเคมีกำจัดวัชพืช (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การพังทลายของหน้าดิน (แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งน้ำขาดการดูแลเสื่อมโทรม(แห่ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/ พบน้ำเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -ไม่พบน้ำเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลตะเบาะดังกล่าว  
ข้างต้น ไม่พบปัญหาน้ำเน่าเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไร

( ลงชื่อ )



ผู้รายงาน

( นายระพีภัทร์ ไชยบุญภาค )

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

( ลงชื่อ )



( นางสาวกนกวรรณ กลางแสง )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

( ลงชื่อ )



( นางสุภาพร แวนแก้ว )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ